

Beschlussprotokoll

Gremium: Werkausschuss VG	Sitzung am: 14.11.2018 (öffentlich)
TOP: 5	
Betreff:	Mitteilungen und Verschiedenes

Die zu diesem Tagesordnungspunkt verteilte Übersicht ist dem Beschlussprotokoll nochmals beigelegt.

Begründung:


- a) **Fehleinleiter Rummelsheim:** Die Fehleinleitersuche in Rummelsheim wird derzeit systematisch fortgeführt. Demnach werden von Burg - Layen kommende Kanalabschnitte inspiziert. Die Betreuung der Maßnahme erfolgt durch HWB - Concept. Die Firma Barth stellt in diesem Bereich derzeit Regen- bzw. Schmutzwasserhausanschlussleitungen von bereits bekannten Fehleinleitern her.
- b) **Einstellung Mitarbeiter KA:** Herr Peter Sanetra wird zum 01.01.2019 die Stelle von Herrn Hoffmann übernehmen, da er zum Jahresende in Ruhestand geht. Herr Sanetra verfügt über eine handwerkliche Ausbildung im Bereich der Kläranlagentechnik und -Wartung. Es ist vorgesehen, dass er im Herbst 2019 den Klärwärter Grundkurs absolviert.
- c) **Sanierung Auslaufleitung Schlittenweg:** Das Absturzbauwerk der Regenwasserauslaufleitung des Gewerbegebietes „In den Zehn Morgen“ in Bretzenheim weist starke bauliche Mängel auf. Ein Großteil des Bauwerks ist freigespült bzw. gar nicht mehr vorhanden. Aufgrund der Mängel besteht die Gefahr, dass die ausströmenden Wassermassen den Bahndurchlass bzw. den Bahndamm unterspülen. Demnach wurde das Ingenieurbüro Dillig – iBU mit einer Variantenbetrachtung zur Erneuerung / Wiederherstellung des Absturzbauwerks beauftragt. Vorgesehen ist eine Variante mittels Kaskade aus aufgesetzten Wasserbausteinen. Die zweite Variante sieht die Errichtung eines Energieumwandlungs- bzw. Absturzschat vor. Die notwendige Sanierung gestaltet sich schwierig, da der Höhenunterschied von der Auslaufstelle bis zum Bahndurchlass ca. 5 Meter beträgt und die Fläche nur von „oben“ zugänglich ist aufgrund der Bahnlinie. In der nächsten Sitzung werden wir über die weitere Vorgehensweise beraten.

Bild 1: Blick von Bahnunterführung

Bild 2: Blick von Auslaufleitung (Ausspülung)



Bild 3: Lage des Bauwerk (roter Punkt) > DB= blaue Linie



- d) **Fehleinleiter Breitenfelder Hof:** Kürzlich wurde bemerkt, dass Schmutzwasser über den Regenwasserkanal in den „Dalbach“ eingeleitet wird. Aufgrund der genannten Tatsache hat die Firma Ruppenthal die Regenwasserkanalisation Anfang November inspiziert. In diesem Zusammenhang wurden Fließversuche durchgeführt. Grundstückseigentümer, die eindeutig falsch einleiten, werden schriftlich seitens des Abwasserwerks aufgefordert den Missstand zu beseitigen.